

Flashing Tape

Description

BossCover Flashing Tape est une bande adhésive noire sensible à la pression conçue pour étanchéifier les détails sur les membranes d'étanchéité BossCover EPDM. Le BossCover Flashing Tape est très flexible et peut être facilement façonné pour s'adapter aux formes les plus diverses. Grâce à la grande résistance de l'adhésif, le BossCover Flashing Tape ne rétrécit pas, ne se déforme pas et ne se délamine pas sous la charge ou le mouvement du système de toiture.

Application de base

Le BossCover Flashing Tape est idéal pour assurer l'étanchéité de toutes sortes de détails de tels que :

- Réalisation de joints en T, angles, tuyaux et pénétrations
- Evacuations d'eaux pluviales
- Etanchéité des profilés/rives
- Raccords d'arêtes métalliques

Avantages


- Résistance aux UV et à l'humidité ➔ *Longue durée de vie*
- Excellente adhérence et malléabilité
- Eléments d'étanchéité avec technologie de pelage & d'adhérence éprouvée
- Pas de flamme ni colles liquides ➔ *Meilleure sécurité*
- Pose rapide et facile ➔ *Gain de temps et de travail*
- Finition étanche des détails ➔ *Convient aux applications de toiture et aux bassins*

Restrictions

Ne pas utiliser sur des membranes d'étanchéité en PVC, bitumineux ou TPO.

Données techniques

	Valeurs typiques	Méthode d'essai
Polymère de base	EPDM	FTIR
Couleur	Noir	Visuelle
Résistance à la traction	250 psi max.	ASTM D 412 (Die C)
(à l'état non durci)	250 psi max.	ASTM D 412 (Die C)
Elongation (à l'état non durci)	600% min.	ASTM D 412
Résistance à l'ozone	Pas de fissures	ASTM D 1149
Résistance au pelage	10 psi @ 21 °C	ASTM D 413
Résistance au cisaillement	20 psi @ 21 °C	ASTM D 816
Température de fragilité	-46 °C	ASTM D 2137



Application

Préparation du support/primaire

Le support doit être propre, sec et exempt de poussière et de graisse, donc également de débris, d'huile ou de couches non adhérentes. La surface de travail doit être plane et exempte de saillies. Nettoyez au besoin la surface avec un produit de nettoyage adapté aux membranes EPDM.

Application

1. La surface sur laquelle le BossCover Flashing Tape sera posé doit être propre et enduite d'un primaire.
2. Appliquez le primaire EPDM avec une éponge abrasive sur toute la surface de pose .
REMARQUE: Ne pas appliquer à des températures inférieures à 4 °C ou en cas de condensation.
3. Contrôlez que le primaire soit sec au toucher. Le temps de séchage (environ 20 minutes) dépend de la température ambiante et de l'humidité.
4. Posez le BossCover Flashing Tape sur la surface enduite de primaire et retirez la feuille de protection. Pressez et façonnez le BossCover Flashing Tape à la main.
5. Passez un rouleau silicone sur la bande.
6. Scellez les bords de la finition à l'aide de BossCover Rubber Seal.

Couleur

Noir

Conditionnement

BossCover Flashing Tape 152 mm x 30,48 m, 2 rouleaux/boîte

BossCover Flashing Tape 152 mm x 15,24 m

BossCover Flashing Tape 229 mm x 15,24 m, 2 rouleaux/boîte

BossCover Flashing Tape 305 mm x 15,24 m, 1 rouleaux/boîte

Stockage et durée de conservation

Le matériau doit être stocké dans son emballage d'origine fermé à une température entre 4 °C - 43 °C. Sa durée de conservation est de 24 mois en respectant les prescriptions de conservation préconisées.

Sécurité

Avant d'utiliser ce produit ou tout autre produit adhésif, lisez attentivement l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité (FDS) pour toutes les précautions à prendre en matière de santé et de sécurité.

Responsabilité

Les informations données sont le fruit de nos essais et de notre expérience et sont d'ordre général. Celles-ci n'impliquent aucune responsabilité. C'est la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer un test pour contrôler la compatibilité du produit pour l'application souhaitée.